



### Rolls Royce Silver Cloud II Saloon LWB, RHD

**Prijs:** 87.480,00 € BTW niet aftrekbaar

#### Details:

<b>Referentienummer</b>	<b>9197</b>
Standplaats	Oudenburg-Roksem
Merk	Rolls Royce
Model / Type	Silver Cloud II Saloon LWB, RHD
Eerste registratie	01.07.1960
Kilometerstand	100.000 km
Transmissie	Automatische transmissie
Lichaamsvorm	limousine
Verf	blauw
Opbouw	Oldtimer

#### Uitrusting

Automatische airconditioning THERMATIK	Radio
automatisch	Schuifdak

#### Beschrijving

+49 551/820224!

Chassis No.: SWC 350

ORIGINALER ZUSTAND!

Langer Radstand

Vorbesitzer Prinz Chula Chakrabongse von Siam (jetzt Thailand).

Der Prinz war der ursprüngliche Besitzer des Autos, als es im Juni 1960 über Jack Barclay aus London neu ausgeliefert wurde.

Der Silver Cloud II wird von dem damals neuesten 6,2-Liter-V8-Motor angetrieben und ist mit allen damals verfügbaren zusätzlichen Optionen ausgestattet, darunter Klimaanlage, Servolenkung und elektrische Fensterheber. Gemäß den

Deze aanbieding is niet bindend. Onder voorbehoud van fouten en eerdere verkoop.

Meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-emissies en, indien van toepassing, het elektriciteitsverbruik van nieuwe auto's kunt u vinden in de "Gids voor het officiële brandstofverbruik, de officiële specifieke CO2-emissies en het officiële elektriciteitsverbruik van nieuwe auto's", die gratis verkrijgbaar is bij alle verkooppunten en bij "Deutsche Automobil Treuhand GmbH" op [www.dat.de](http://www.dat.de).



sorgfältigen Anweisungen von Prinz Chula wurde das Auto mit langen Rädern in Dunkelblau lackiert und mit dem passenden Innenraum aus blauem Fell versehen, einschließlich der Rohrleitungen und der Teppiche.

Weitere Merkmale, die der Prinz speziell bestellt hatte, waren die Sicherheitsgurte für alle Sitze (was für 1960 eine Seltenheit war), ein Webasto-Schiebedach, eine Champagner-Bar und die 6 speziell angefertigten Koffer in dunkler Bräune, die perfekt in den hinteren Kofferraum passen würden.

UK Fahrzeugpapiere, MOT (2016, 2017), Arbeitsrechnungen, Kopie des Original-Bestellformulars sowie Kopie der Fahrgestellhistorienkarte sind vorhanden.

2014-2017 wurden über 16.000 EUR an Service- und Restaurationsarbeiten von einer Fachwerkstatt in England durchgeführt.

H-TÜV-Abnahme gegen Aufpreis.

